











## ソーラー マーカーR60／ILシリーズ 仕様変更案内

変更理由：① 湿潤滑り抵抗値(BPN)改善の為 (ILシリーズ)  
② その他品質の安定と向上の為

旧仕様	新仕様	変更内容
ソーラーマーカー R60 		②-1 パッキンカラー ナチュラル→ <b>ブラック</b>  ②-2 ボルト 六角穴付ボルト→ <b>六角穴付ボタンボルト</b>  ②-3 ワッシャー 無し→ <b>有り</b>
TAGAWA TILE IL-S200 		①-1 フタ部滑り止め突起形状 ・幅：6mm→ <b>4mm</b> ・高さ：0.5mm→ <b>1.0mm</b> ・部分的に2段目を新設 (0.5mm)
TAGAWA TILE IL-S150 		①-2 フタ部滑り止め突起個数 単位面積当り： <b>2.5倍に増加</b>  ②-1 パッキンカラー ナチュラル→ <b>ブラック</b>
TAGAWA TILE IL-S100 		②-2 ボルト 六角穴付ボルト→ <b>六角穴付ボタンボルト</b>  ②-3 ワッシャー 無し→ <b>有り</b>
TAGAWA TILE IL-B200 		

●出荷変更時期 … ソーラーマーカー：2010/10/下旬頃、ILシリーズ：2010/12～2011/春頃（変更になる場合があります）